

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 20
«Капитошка»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

2022

Приложение А.2
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад общеразвивающего вида
№ 20 «Капитошка» г. Симферополя
Э.О. Абселямова
17 " января 2022г.



Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.2. Адрес объекта: 295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Орта, 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью - 2007 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 1,2га.

1.4. Год постройки зданий - 2020, последнего капитального ремонта - 2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2022, капитального - 31.12.2030

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» г. Симферополя)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Орта, 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 328 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: автобус № 88, маршрутки №№ 65, 85, следующие до остановки «По требованию» (улица Орта), далее по тротуару улицы Орта и двигаться к зданию садика.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 м.

3.2.2 время движения (пешком): 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С), ДЧ-И (К, Г, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О), ДУ (У, С), ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С) и доступным частично для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), передвигающимся на кресле - коляске (К), с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О) и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Вход на территорию не оборудован информацией о наименовании объекта. Рекомендуются предусмотреть табличку о наименовании объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированную шрифтом Брайля. У входной калитки на высоте 1,50 м имеется контрольно-пропускное переговорное устройство для связи с сотрудниками персонала, которое не доступно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Рекомендуются у входа на территорию установить дополнительную кнопку вызова сотрудника персонала на высоте не более 0,80-0,85 м, и место установки обозначить знаком - пиктограммой «Инвалид». Поверхность прилегающей территории ровная. На пешеходных путях бордюры обустроены съездами. Поверхности игровых площадок частично покрыты ударопоглощающим настилом, а остальные поверхности посыпаны гравием. Рекомендуются предусмотреть ударопоглощающее покрытие на всех игровых площадках.

Для обеспечения доступности объекта рекомендуется предусмотреть размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа и далее на всех путях движения к зонам целевого назначения. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования, позволяющие частично идентифицировать места: получения услуг (таблички с номерами групп и наименованием помещений, эвакуационные знаки). Визуальная информация расположена на контрастном фоне, но размеры знаков не соответствуют расстоянию распознавания. На этажах отсутствуют указатели направления движения к целевым зонам с номерами и названиями помещений. Информация для инвалидов по зрению практически отсутствует. На этажах у входов в лифтовые тамбуры имеются таблички с названием номера этажа, выполненные шрифтом Брайля. В лифтовых кабинках для инвалидов по зрению предусмотрены автоматический речевой оповещатель номера этажа, а для инвалидов по слуху устройство с визуальным отображением этой информации. Для своевременного ориентирования внутри здания инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется на каждом этаже с правой стороны по ходу движения предусмотреть тактильные или тактильно-звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для МГН. Пути эвакуации на объекте обозначены специальными указателями и символами. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Отсутствуют световые указатели эвакуационных путей в здании.

Для инвалидов с умственными нарушениями рекомендуется обеспечить размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется использовать портативный индивидуальный прибор усиления звука и в помещениях, для проведения массовых мероприятий, предусмотреть индукционную систему и звукоусиливающую аппаратуру, или воспользоваться услугами сурдоперевода.

Для категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата у входов на территорию и у главного входа в здание вдоль лестничных маршей установлены двухсторонние ограждения с поручнями, а для инвалидов - колясочников эти лестничные марши дублируются пандусами с двухсторонними двухуровневыми поручнями. На главном входе поверхности ступеней лестничного марша, входной площадки и пандуса облицованы плиткой, допускающей скольжение при намокании. Рекомендуется предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании. Входные двери не оборудованы доводчиками. Рекомендуется входные двери оборудовать доводчиками для обеспечения автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания дверей не должно превышать 50 Нм. Для перемещения инвалидов - колясочников по межэтажным лестничным маршам объект оборудован пассажирским лифтом.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничными маршами у входа на территорию и у главного входа в здание. У входа на территорию имеющийся предупреждающий наземный указатель внизу лестничного марша, рекомендуется перенести на расстояние 0,30 м от начала первой ступени. Внутри здания предусмотрена контрастная маркировка на краевых ступенях лестничных маршей. У главного входа в здание имеется информирующая табличка о наименовании учреждения, которая не доступна для инвалидов по зрению. Перед входами во внутренние помещения для данной категории инвалидов отсутствует информация с указанием номера и названия помещений. Рекомендуется перед входом в здание и входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички с вышеуказанной информацией, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Таблички размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма.

В здании на первом этаже имеется санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, в котором для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлены откидные опорные поручни у унитаза, имеются крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Рекомендуется у входа установить знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть в помещении установку кнопки вызова сотрудника персонала или систему двухсторонней громкоговорящей связи. В санитарно-гигиенических помещениях в группах отсутствуют доступные кабинки для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках. Рекомендуется для детей-инвалидов в каждой группе оборудовать доступные туалетные кабинки для вышеуказанных категорий инвалидов и установить в них опорные поручни у унитазов.

В случае не возможности обеспечить доступность всего здания, в уровне входа на первом этаже должно быть выделено специальное помещение (группа) для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого - медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями) -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru 09 . февраля .2022 заместителем начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И..



(подпись, фамилия и инициалы)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "12" января 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "17" января 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации от 12.01.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида
№ 20 «Капитошка» г. Симферополя
Э.О. Абселямова
" 12 " января 2022г.

АНКЕТА

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.2. Адрес объекта: 295023, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Орта, 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью - 2007 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 1,2 га.

1.4. Год постройки здания - 2020, последнего капитального ремонта(реконструкция) - 2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2022, капитального - 31.12.2030

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» г. Симферополя)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295023, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Орта, 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:295034, Республика Крым, г.Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 328 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: автобус № 88, маршрутки №№ 65, 85 следующие до остановки «По требованию» (улица Орта), далее по тротуару улицы Орта двигаться к зданию садика.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 м.

3.2.2 время движения (пешком): 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.1. Состояние доступности объекта по основным структурно-функциональным зонам объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт, ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт, ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано Иванова И.А. заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» г. Симферополя Иванова И.А., тел. +7 3652 27 32 80 +4(978) 7177513

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
№1**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.2. Адрес объекта: 295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Орта, 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью - 2007 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 1,2 га.

1.4. Год постройки зданий - 2020, последнего капитального ремонта - 2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2022, капитального - 31.12.2030

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» г. Симферополя)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Орта, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: автобус № 88, маршрутки №№ 65, 85, следующие до остановки «По требованию» (улица Орта), далее по тротуару улицы Орта двигаться к зданию садика.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 м

3.2.2 время движения (пешком): 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С), ДЧ-И (К, Г, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О), ДУ (У, С), ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:**

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С) и доступным частично для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), передвигающимся на кресле - коляске (К), с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О) и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Вход на территорию не оборудован информацией о наименовании объекта. Рекомендуется предусмотреть табличку о наименовании объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированную шрифтом Брайля. У входной калитки на высоте 1,50 м имеется контрольно-пропускное переговорное устройство для связи с сотрудниками персонала, которое не доступно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Рекомендуется у входа на территорию установить дополнительную кнопку вызова сотрудника персонала на высоте не более 0,80-0,85 м, и место установки обозначить знаком - пиктограммой «Инвалид». Поверхность прилегающей территории ровная. На пешеходных путях бордюры обустроены съездами. Поверхности игровых площадок частично покрыты ударопоглощающим настилом, а остальные поверхности посыпаны гравием. Рекомендуется предусмотреть ударопоглощающее покрытие на всех игровых площадках.

Для обеспечения доступности объекта рекомендуется предусмотреть размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа и далее на всех путях движения к зонам целевого назначения. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования, позволяющие частично идентифицировать места получения услуг (таблички с номерами групп и наименованием помещений, эвакуационные знаки). Визуальная информация расположена на контрастном фоне, но размеры знаков не соответствуют расстоянию распознавания. На этажах отсутствуют указатели направления движения к целевым зонам с номерами и названиями помещений. Информация для инвалидов по зрению практически отсутствует. На этажах у входов в лифтовые тамбуры имеются таблички с названием номера этажа, выполненные шрифтом Брайля. В лифтовых кабинках для инвалидов по зрению предусмотрены автоматический речевой оповещатель номера этажа, а для инвалидов по слуху устройство с визуальным отображением этой информации. Для своевременного ориентирования внутри здания инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется на каждом этаже с правой стороны по ходу движения предусмотреть тактильные или тактильно-звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для МГН. Пути эвакуации на объекте обозначены специальными указателями и символами. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Отсутствуют световые указатели эвакуационных путей в здании.

Для инвалидов с умственными нарушениями рекомендуется обеспечить размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется использовать портативный индивидуальный прибор усиления звука и в помещениях, для проведения массовых мероприятий, предусмотреть индукционную систему и звукоусиливающую аппаратуру, или воспользоваться услугами сурдоперевода.

Для категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата у входов на территорию и у главного входа в здание вдоль лестничных маршей установлены двухсторонние ограждения с поручнями, а для инвалидов - колясочников эти лестничные марши дублируются пандусами с двухсторонними двуровневыми поручнями. На главном входе поверхности ступеней лестничного марша, входной площадки и пандуса облицованы плиткой, допускающей скольжение при намокании. Рекомендуется предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании. Входные двери не оборудованы доводчиками. Рекомендуется входные двери оборудовать доводчиками для обеспечения автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания дверей не

должно превышать 50 Нм. Для перемещения инвалидов - колясочников по межэтажным лестничным маршам объект оборудован пассажирским лифтом.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничными маршами у входа на территорию и у главного входа в здание. У входа на территорию имеющийся предупреждающий наземный указатель внизу лестничного марша, рекомендуется перенести на расстояние 0,30 м от начала первой ступени. Внутри здания предусмотрена контрастная маркировка на краевых ступенях лестничных маршей. У главного входа в здание имеется информирующая табличка о наименовании учреждения, которая не доступна для инвалидов по зрению. Перед входами во внутренние помещения для данной категории инвалидов отсутствует информация с указанием номера и названия помещений. Рекомендуется перед входом в здание и входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички с вышеуказанной информацией, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Таблички размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма.

В здании на первом этаже имеется санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, в котором для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлены откидные опорные поручни у унитаза, имеются крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Рекомендуется у входа установить знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть в помещении установку кнопки вызова сотрудника персонала или систему двухсторонней громкоговорящей связи. В санитарно-гигиенических помещениях в группах отсутствуют доступные кабинки для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках. Рекомендуется для детей-инвалидов в каждой группе оборудовать доступные туалетные кабинки для вышеуказанных категорий инвалидов и установить в них опорные поручни у унитазов.

В случае не возможности обеспечить доступность всего здания, в уровне входа на первом этаже должно быть выделено специальное помещение (группа) для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолога - медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст. и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями) -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) -

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru 09. апреля 2022 заместителем

начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. И.И. Цвиркун

(подпись, фамилия и инициалы)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
 2. Входа (входов) в здание на 3 л.
 3. Путей движения в здании на 8 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 6 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 10 л.
- Результаты фотофиксации на объекте 74 фото на 16 л.

Поэтажные планы, паспорт -, на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы:

заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка»

г. Симферополя

Иванова И.А.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» г. Симферополя

Агеева В.Д.

(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

главный специалист отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя

Киселева Э.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Председатель Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов РК

Кучмий Д.С.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Управленческое решение согласовано " - " - 20 - г. (протокол N -)
Комиссией (название) -

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "17" января 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Канитонка», г. Симферополь, ул. Орта, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	6	<p>Кнопка вызова у входных ворот расположена на высоте 1,50 м от уровня пешеходной зоны.</p> <p>Отсутствует информация о наименовании объекта.</p>	<p>К</p> <p>Все</p>	<p>Кнопка вызова должна находиться на высоте 0,80-0,85 м от уровня пешеходной зоны и место установки обозначается знаком - пиктограммой «Инвалид».</p> <p>Входы на земельный участок следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.</p>	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	8-15	<p>Поверхность игровых площадок посыпана гравием. Отсутствует ударопоглощающее покрытие поверхности игровых площадок.</p>	Все	<p>Ремонт поверхности игровых площадок (покрыть ударопоглощающим настилом).</p>	КР, ТСР

1.3	Лестница (наружная)	есть	-	7	Отсутствует предупреждающий тактильно-контрастный наземный указатель перед началом лестничного марша.	С	Предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели предусматриваются на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.	ТР, ТСР
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	7	нет	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственное передвижение МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)	-	6-15	КР, ТР, ТСР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход на территорию не оборудован информацией о наименовании объекта. Рекомендуется у входной калитки разместить табличку о наименовании объекта в рельефном плоском - выпуклом формате.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 17 " января 2022г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка», г. Симферополь, ул. Орта, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) - главный вход	есть		16	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Поверхность лестницы облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании.	С Все	Предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели предусматриваются на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании.	КР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	есть		17-18	Поверхность пандуса облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании.	К	Предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании.	КР, ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверьми) - главный вход	есть		19	Поверхность входной площадки облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании.	Все	Предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании.	КР, ТСП
2.4	Двери (входные)	есть		19, 20, 22-24	Отсутствуют доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей.	К, О	Входные двери должны быть оборудованы доводчиками, обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5	ТР, ТСП

							секунд. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	
2.5	Тамбур	есть		21, 25	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечена доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У, О, К), ВНД (С)		16- 25	КР, ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

У главного входа имеется информирующая табличка о наименовании учреждения, которая не доступна для инвалидов по зрению и не выполнена в рельефном плоско - выпуклом формате, и не продублирована шрифтом Брайля.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ от "17" января 2022г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка», г. Симферополь,
ул. Орта, 10**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, фойе	есть		26-31	Отсутствие информации о путях движения к целевым зонам.	Все	Предусмотреть на этажах указатели путей движения к целевым зонам, в том числе для инвалидов по зрению мнемосхему с вышеуказанной информацией. Предусмотреть информацию с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. На стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м. установить таблички с информацией о наименовании помещений рельефными знаками с дублированием шрифтом Брайля.	ТР, ТСП
Не нормативное размещение информации .	Все							
Отсутствует информация о наименовании помещений рельефными знаками для инвалидов по зрению.	С							
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		37-39	нет	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		32-36	нет	-	-	-

3.5	Двери внутренние (в том числе в санитарно-гигиенических помещениях)	есть		30, 32, 36, 40-46, 49, 51-52, 54-57, 67	нет	-	-		-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	26-29, 37-39	Отсутствуют световые указатели путей эвакуации.	Все	Предусмотреть световые указатели путей эвакуации.		ТР, ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне							Удобное и беспрепятственно е передвижение МГН внутри здания		

Г Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (С), ДЧ-И (О, Г, К, У)		26-46, 49, 51-52, 54-57, 67	ТР, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Объект оборудован светозвуковой системой оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

Для инвалидов по зрению предусмотрены контрастная маркировка краевых ступеней лестничных маршей и номера этажей перед входом в лифтовой тамбур.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка», г. Симферополь, ул. Орта, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинеты заведующей, психолога, дополнительного образования, медицинский блок)	есть	-	47-50, 53, 55	Отсутствие специализированного оборудования для слабослышащих.	Г	Наличие прибора усиления звука.	ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания (игровые комнаты, спальни, раздевалки, спортивный зал, музыкальный зал)	есть	-	58-66	Отсутствие выделенных мест для инвалидов. Отсутствие специализированного оборудования для слабослышащих.	Г, К, О,С Г	Выделить места для инвалидов. Наличие системы усиления звука.	ТР, ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения объекта	ДЧ-И (К, О), ДУ (У, С), ВНД (Г)	-	47-50, 53, 55, 58-66	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для решения вопросов доступности следует организовать оказание инвалидам необходимой помощи со стороны работающего персонала.

В кабинетах (заведующего, логопеда, дополнительного образования), для общения с инвалидами, имеющими нарушения слуха, необходимо наличие портативного индивидуального прибора усиления звука, и в помещениях, для проведения массовых мероприятий, предусмотреть индукционную систему и звукоусиливающую аппаратуру.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 17 " января 2022г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка», г. Симферополь, ул. Орта, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	67-74	В группах отсутствуют: - доступные туалетные кабинки; - опорные поручни у унитазов; - пространство рядом с унитазом шириной 0,80 м. Отсутствует тревожная сигнализация в санитарно-гигиеническом помещении для инвалидов.	К, О	Доступная туалетная кабинка в санитарно-гигиеническом помещении должна быть шириной - 1,65 м, глубиной - 2,20 м, ширина двери 0,90 м., пороги высотой не более 0,014 м, в которой следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений, унитазы имеющие опору для спины, пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, крючки для одежды, костылей и тростей. Доступная кабинка должна быть оборудована системой тревожной сигнализации.	ТР, ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	-	-	-	-	-	-	-

(гардеробная)												Предусмотреть санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов
ОБЩИЕ требования к зоне												

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, К, О, У), ДУ (С)		67-74	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 17 " января 2022г.

I Результаты обследования:

6. Система информации на объекте МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Капитошка», г. Симферополь, ул. Орта, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	16, 20, 26-31, 36, 40, 46, 51, 54, 56, 67	Не полная и не нормативная информация.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-			
6.3	Тактильные средства	есть	-	7	Отсутствие полной информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД (С), ДЧ-И (Г, К, О, У)		7, 16, 20, 26-31, 36, 40, 46, 51, 54, 56, 67	ТР, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием групп, указатели путей эвакуации). Визуальная информация имеет размеры знаков, не соответствующие расстоянию распознавания. Для инвалидов с нарушениями зрения информация тактильными средствами предусмотрена лишь на прилегающей территории и не в полном объеме.



φωτο 1



φωτο 2



Φωτο 3



φωτο 4



φωτο 5



φωτο 6



φωτο 7



φωτο 8



φωτο 9



φωτο 10



φωτο 11



φωτο 12



φωτο 13



фото 14



фото 15



Фото 16



фото 17



φωτο 18



φωτο 19



Φωτο 20



φωτο 21



Φοτο 22



φοτο 23



φ 24



φ 25



φοτο 26



фото 27



фото 28



Фото 29



фото 30 (лифт)



фото 31



фото 32



фото 33



фото 34



фото 35



фото 36



φωτο 37



φωτο 38



φωτο 39



φωτο 40



φωτο 41



φωτο 42



φωτο 43



φωτο 44



φωτο 45



Φωτο 46



φωτο 47



φωτο 48



Φωτο 49



φωτο 50



Φωτο 51



φωτο 52



φωτο 53



φωτο 54



φωτο 55



φωτο 56



φωτο 57



φωτο 58



φωτο 59



φωτο 60



φωτο 61



φωτο 62



φωτο 63



φωτο 64



φωτο 65



фото 66



Фото 67



фото 68 (санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов)



фото 69



фото 70

Санитарно-гигиеническое помещение в медблоке (фото 69-70)



φωτο 71



φωτο 72



φωτο 73



φωτο 74